

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

झाँसी

पत्र संख्या: एफ0एस0/निरी0-परी0-स्कूल 67/2025

दिनांक: दिसम्बर 24 2025

सेवा में,  
स्वामी / प्रबंधक  
संस्कृति संस्कार पब्लिक स्कूल,  
बरुआसागर झाँसी  
जनपद झाँसी


**विषय:** संस्कृति संस्कार पब्लिक स्कूल, बरुआसागर झाँसी जनपद झाँसी भवन का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से ऑडिट किये जाने के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 18.12.2025 ।

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित आपके प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि प्रश्रुगत शैक्षिक भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी झाँसी के द्वारा अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी निरीक्षण आख्या निर्गत किया गया है, के सम्बन्ध प्रबन्धन के साथ अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

1. प्रश्रुगत शैक्षिक भवन स्वर्ग आश्रम झरना के सामने बरुआसागर झाँसी मार्ग पर स्थित है। भवन भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल में निर्मित होकर शैक्षिक कार्य हेतु प्रयोग किया जा रहा है।
2. भवन में 02 स्टेयरकेश जिनकी चौड़ाई अधिकतम 2.50 मी0 व न्यूनतम 1.25 मी0 का प्राविधान किया गया है।
3. प्रश्रुगत भवन में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि एवं अन्य सुसंगत मानकों के अनुरूप सेटबैक उचित है।
4. प्रश्रुगत शैक्षिक भवन में 16 अदद एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्षमता 04 किग्रा व 05 अदद, सी0ओ0टू0 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्षमता 4.5 किग्रा के स्थापित है तथा बालू/पानी से भरी बाल्टियाँ उपलब्ध पायी गयी।
5. प्रश्रुगत भवन के टेरेस पर 5000 लीटर क्षमता के दो टेरेस टैंक व 450 एल0पी0एम0 क्षमता के टेरेस पम्प व डाउन कमर का प्राविधान करते हुए प्रत्येक तल पर होजरील, आउटलेट डिलिवरी, होजबॉक्स का प्राविधान किया गया है।
6. यदि स्कूल भवन में परिवर्तन/परिवर्धन किया जाता है तो मानकों के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी।
7. प्रश्रुगत भवन में विद्युत व्यवस्थापन की जाँच विद्युत सुरक्षा निदेशालय से करा ली जाय।

उपरोक्तानुसार स्थापित अग्निशमन व्यवस्था कार्यशील दशा में पायी गयी, जिसके संचालन की जानकारी प्रबन्धन को दी गयी।

  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
झाँसी